

Dodatne informacije

Sustavi s prijenosnikom tlaka za opasna područja



© 08/2019 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG

Sva prava pridržana.

WIKA® je zaštićeni znak u mnogim zemljama.

Prije nego što počnete s bilo kakvim radom, pročitajte upute za uporabu i dodatne informacije!
Sačuvajte kao kasniju referencu!

Dopunska dokumentacija:

Ove dodatne informacije za opasna područja vrijede u spoju sa sljedećim dokumentima:

- Upute za uporabu „Sustavi s prijenosnikom tlaka”, br. artikla 9045830.
Ove dodatne informacije nadomještaju odgovarajuća poglavљa uputa za uporabu.
- Upute za uporabu montiranog instrumenta za mjerjenje tlaka ili tlačnu sklopku
- Korišteni dokumenti komponenti

2. Konstrukcija i opis funkcije

Sustav s prijenosnikom tlaka sastoji se od sljedećih komponenti:

- Prijenosnik tlaka s membranom
- Tekućina za punjenje sustava
- Instrument za mjerjenje tlaka ili tlačna sklopka
- Opcijski prijenosni vod (npr. kapilarna cijev)
- Opcijski spojni elementi (npr. vijci)

3. Sigurnost

3.1 Objasnjenje znakova



OPASNOST!

... ukazuje na potencijalnu opasnu situaciju u opasnom području koja može rezultirati teškom ozljedom ili smrću ako se ne sprijeći.

3.2 Namjenska upotreba

Ovdje opisani sustavi s prijenosnikom tlaka prikladni su za mjerjenje tlaka u opasnim područjima.

Procjena sigurnosti sustava s prijenosnikom tlaka za uporabu u opasnim područjima odnosi se na pojedinačne komponente, a ne nužno na cijeli mjerni sklop.

Nepoštovanjem napomena za korištenje u opasnim područjima može doći do gubitka protueksplozivne zaštite.

3.3 Odgovornosti vlasnika

Radi sigurnosti sustava vlasnik mora izvršiti analizu izvora zapaljenja. Odgovornost za klasifikaciju zona snosi vlasnik postrojenja a ne proizvođač/dobavljač opreme.

HR

Te izvore zapaljenja neophodno je uzeti u obzir kod sustava s prijenosnikom tlaka:

1. Vrele površine

Površina sustava s prijenosnikom tlaka može se zagrijati do temperature procesnog medija. To ovisi o situaciji ugradnje i vlasnik to mora uzeti u obzir.

2. Iskre nastale mehaničkim utjecajem

Iskre nastale mehaničkim utjecajem predstavljaju potencijalni izvor zapaljenja. Ako udio magnezija, titanija i cirkonija u korištenim materijalima premašuje postotak od 7,5 %, vlasnik mora poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere. Korištene materijale moguće je pronaći na oznaci instrumenta.

3. Statički elektricitet

- Da biste izbjegli elektrostatičko pražnjenje, sustav s prijenosnikom tlaka neophodno je povezati u sustav izjednačenja potencijala. To se može uraditi putem procesnog priključka ili drugim prikladnim mjerama.
- Sustav s prijenosnikom tlaka opcionalno može sadržavati nevodljive komponente s prevućenom/obloženom površinom ili je možda označen oznakom SPB (posebni spoj) ili GL (lijepljenje) ovisno o posebnom postupku povezivanja. U takvim slučajevima vlasnik mora poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje elektrostatičkog pražnjenja. To je moguće uraditi, primjerice, povezivanjem u sustav izjednačenja potencijala na nekoliko vodljivih mesta ispred i iza nevodljivog mesta.
- Vlasnik mora voditi računa o tome da odabrane komponente sustava s prijenosnikom tlaka budu prikladne za uporabu u opasnim područjima. To se posebno odnosi na nevodljive materijale (npr. plastiku).
- Metalne komponente sustava s prijenosnikom tlaka (npr. natpisnu pločicu) neophodno je povezati u izjednačenje potencijala tijekom instalacije i rada.

4. Adijabatska kompresija i udarni valovi

Kod plinskih medija može doći do povišenja temperature zbog zagrijavanja izazvanog komprimiranjem. U tom slučaju bi se morala smanjiti brzina promjene tlaka, odn. dopuštena temperatura medija.

5. Kemijske reakcije

Vlasnik mora voditi računa o tome da se spriječe kemijske reakcije između vlažnih dijelova, procesnog medija i okruženja. Korištene materijale moguće je pronaći na oznaci instrumenta.

Sustavi s prijenosnikom tlaka, s oznakom SPB ili GL

Obratite pozornost na dopuštena ograničenja za temperaturu medija i okolišnu temperaturu.

SPB (posebni spoj): Tmaks \leq 260 °C [500 °F]

GL (lijepljenje): Tmaks \leq 160 °C [320 °F]

3. Sigurnost

HR

3.4 Kvalifikacija osoblja



UPOZORENJE!

U slučaju nedovoljne kvalifikacije prijeti opasnost od ozljeda

Nepropisnim rukovanjem mogu se izazvati teške ozljede i oštećenja opreme.

- ▶ Radove koji su opisani u ovom dokumentu smije provoditi samo stručno osoblje koje ima kvalifikacije navedene u nastavku.

Posebna znanja za radove s instrumentom za opasna područja:

Stručno osoblje mora poznavati vrste zaštite od zapaljenja, propise i odredbe koji se odnose na opremu u opasnim područjima.

Posebna radna stanja zahtijevaju odgovarajuća dublja znanja, npr. o agresivnim medijima.

3.5 Dopunske sigurnosne napomene za opasna područja



OPASNOST!

Opasnost za život izazvana gubitkom zaštite od eksplozije

Nepoštivanjem ovih uputa i njihovog sadržaja može doći do gubitka protueksplozivne zaštite.

- ▶ Obratite pozornost na napomene o protuekslozivnoj zaštiti koje su navedene u ovim dodatnim informacijama.
- ▶ Obratite pozornost na informacije u specifičnim nacionalnim propisima za instalaciju i uporabu u opasnim područjima (npr. IEC/EN 60079-14, NEC, CEC).

Provjerite je li klasifikacija prikladna za primjenu. Obratite pozornost na relevantne nacionalne propise.



OPASNOST!

Propuštanje tekućine za punjenje sustava u slučaju pucanja membrane

U slučaju pucanja membrane, tekućina za punjenje sustava može dospijeti u procesni medij i doći u dodir s neuronjenim dijelovima instrumenta.

Vlasnik mora procijeniti utjecaji tih smetnji na sigurnost sustava.

- ▶ Obratite pozornost na plamište i temperature zapaljenja tekućine za punjenje sustava. Pogledajte tablicu u nastavku.
- ▶ Izbor prikladnih materijala za sprječavanje kemijskih reakcija između komponenti sustava s membranskom brtvom i procesnog medija.

Plamište i zaštita od zapaljenja tekućine za punjenje sustava

Tekućina za punjenje sustava	Plamište	Temperatura zapaljenja prašine
KN2 Silikonsko ulje Element 14 PDMS	> 300 °C [572 °F]	n/a
KN7 Glicerin s FDA odobrenjem	> 170 °C [338 °F]	n/d
KN17 Silikonsko ulje PD5	100 °C [212 °F]	> 420 °C [788 °F]
KN21 Halogeni ugljikovodici ¹⁾	n/a	n/a
KN30 Metilciklopantan	-29 °C [-20,2 °F]	> 320 °C [608 °F]
KN32 Visokotemperaturno silikonsko ulje	> 214 °C [417,2 °F]	n/d
KN57 Natrijev hidroksid 20 % ²⁾	n/a	n/a
KN59 Noebee® M-20 ¹⁾	> 170 °C [338 °F]	n/a
KN64 Deionizirana voda	n/a	n/a
KN68 Silikonsko ulje DOW C 200, 10CST	100 °C [212 °F]	n/a
KN75 Deionizirana voda / propanol	12 °C [53,6 °F]	> 420 °C [788 °F]
KN92 Medicinsko bijelo mineralno ulje	> 170 °C [338 °F]	> 310 °C [590 °F]

1) nije samozapaljivo

2) nije zapaljivo

n/a = nije relevantno

n/d = nije dokumentirano



OPASNOST!

Propuštanje tekućine za punjenje iz kućišta kod montiranog mjerača tlaka

Ako se radi o sustavu s membranskom brtvom s napunjениm mjeračem tlaka, neophodno je spriječiti propuštanje tekućine za punjenje iz kućišta u slučaju smetnje.

- ▶ Vodite računa o tome da tekućina iscurila iz kućišta u slučaju smetnje ne može dospijeti dijelove sustava čija je temperatura površine iznad plamišta tekućine za punjenje kućišta. Pogledajte tablicu u nastavku.

Plamište i temperatura zapaljenja tekućine za punjenje kućišta kod mjerača tlaka

Tekućina za punjenje kućišta	Plamište	Temperatura zapaljenja prašine
KN97 Silikonsko ulje M5	140 °C [284 °F]	350 °C [662 °F]
KN98 Silikonsko ulje M50	> 250 °C [482 °F]	390 °C [734 °F]
KN22 Silikonsko ulje M100	> 270 °C [518 °F]	390 °C [734 °F]
KN23 Silikonsko ulje M500	340 °C [644 °F]	oko 450 °C [842 °F]
KN24 Silikonsko ulje M1000	> 300 °C [572 °F]	410 °C [770 °F]
KN53 Glicerin	> 170 °C [338 °F]	oko 370 °C [698 °F]
KN54 Mješavina glicerin/voda	120 °C [248 °F]	150 °C [302 °F]
KN7 Glicerin s FDA odobrenjem	> 170 °C [338 °F]	oko 370 °C [698 °F]
KN94 Glicerin za primjene s kisikom	> 170 °C [338 °F]	370 °C [698 °F]
KN6 Voltalef®	n/d	n/d

n/a = nije relevantno

n/d = nije dokumentirano

Podružnice tvrtke WIKA u svijetu možete naći na www.wika.com.



WIKA Croatia d.o.o.
Hrastovicka 19
10250 Zagreb-Lucko
Tel. +385 1 6531-034
Fax: +385 1 6531-357
info@wika.hr
www.wika.hr